

中央安全生产考核巡查组近年来明查暗访发 现的典型安全隐患问题清单

成都高新区安全生产委员会办公室

2026 年 7 月

中央安全生产考核巡查组近年来明查暗访发现的典型安全隐患问题清单

序号	省份	城市	具体安全隐患问题	提示行业领域	提示行业监管部门
1	四川省	巴中市	货车非法改拼装现象依然存在，车辆检测机构与中介勾结造假，"代办"中介即为检测中心工作人员	机动车检验	市场监管局、交警六分局
2	四川省	南充市	传化机动车检测中心院内多家汽车修理厂与检测机构同院经营，现场正在改拼装货车，货车司机通过"免费加高栏板"方式违规提升载货量	机动车检验	市场监管局、交警六分局
3	四川省	眉山市	眉山宏航物流有限公司安全台账杂乱、培训资料造假（冬季培训照片穿短袖）、临时驾驶员未落实"一人一档"管理和岗前培训要求	交通运输	公园城市局
4	四川省	眉山市	仁寿县宏川汽车运输有限公司安全管理机构形同虚设，专职安全员脱岗失联，所有车辆为委托登记管理，安全教育培训制度完全未落地	交通运输	公园城市局
5	四川省	资阳市	欣鑫机动车驾驶员培训有限公司董事长、法定代表人、安全员均不掌握安全生产法定职责，不了解酒驾醉驾重大事故隐患判定标准，从未开展重大事故隐患排查整治	机动车驾驶培训	公园城市局
6	四川省	资阳市	正义机动车驾驶员培训有限公司教练车未在备案场地培训，使用非法改装不达标车辆，教练员未随车教学	机动车驾驶培训	公园城市局
7	四川省	资阳市	属地监管部门履职不到位，负责监管驾培机构的执法人员不熟悉重大事故隐患判定标准，排查酒驾醉驾隐患仅靠目测未使用专业仪器	机动车驾驶培训	公园城市局
8	四川省	眉山市东坡区	万景·御海棠项目塔吊起重臂与周边建筑物安全距离不足，存在碰撞楼体重大风险，脚手架与模板支撑体系违规连接	建筑施工	公园城市局
9	四川省	资阳市安岳县	阳光·央著三期项目塔吊起重臂与周边在建建筑安全距离严重不达标，存在碰撞楼体、结构解体坠落的重大事故隐患	建筑施工	公园城市局

序号	省份	城市	具体安全隐患问题	提示行业领域	提示行业监管部门
10	四川省	乐山市沙湾区	S430 沙湾区过境段改建工程使用 120 吨老旧架桥机，结构件连接螺栓缺失、行程限位失效，下方紧邻繁忙公路，违法分包给无资质单位	建筑施工	公园城市局
11	四川省	乐山市马边县	芦稿溪水库引水隧道采用矿山法施工，洞内渗水严重，未按要求开展超前地质预报便冒险爆破掘进，存在拱顶坍塌、突泥突水重大风险	水利工程建设	生态环境城管局
12	四川省	德阳市	四川省金路树脂有限公司吊装作业吊索无额定载荷标识，超载断裂风险高；厂区道路内阀井突出地面且警示标识模糊	工贸	应急局/发改局/科创局/电子局
13	四川省	四川省	部分工贸企业安全管理制度仅停留在纸面，专职安全员履职能力不足，隐患排查整改未闭环，部分企业工业压力管道未完成特种设备检验	工贸	应急局/发改局/科创局/电子局
14	四川省	德阳市	罗江区运通烟花爆竹经销店核定储量 30 箱实际存放 61 箱超量储存构成重大事故隐患，普通电气线路未穿钢管敷设，零售场所违规设置棋牌设施	烟花爆竹	应急局
15	四川省	内江市	"茶语屋"自助棋牌室消火栓箱无消防水带、木制屋顶电线被可燃材料覆盖、仅一部疏散楼梯、未装烟感报警器和喷淋设施、无值班人员	娱乐（棋牌）/消防	商务文旅局/教育体育局/消防救援大队
16	四川省	内江市资中县	七层综合商用楼多业态混杂仅设一个封闭楼梯间且未装乙级防火门，加装室外逃生楼梯悬空在 2 楼未落地	物业管理/消防	公园城市局/消防救援大队
17	四川省	内江市东兴区	多家商铺长期销售无 3C 认证、不符合新国标的燃气具和软管	燃气	发改局/市场监管局
18	四川省	乐山市沙湾区	农贸市场商贩使用违规可调式减压阀；新源液化气公司 1444 个充装气瓶仅 326 个有配送记录，1118 个气瓶"不知所踪"	农贸市场/燃气	商务文旅局/市场监管局/发改局
19	四川省	眉山市仁寿县	龙正镇仁寿银贝贝颐养院主楼未配备火灾自动报警系统，养老机构 130 余位老人面临火灾风险	养老机构/消防	社工部/消防救援大队

序号	省份	城市	具体安全隐患问题	提示行业领域	提示行业监管部门
20	四川省	资阳市	圣高广场资阳蒂纳娱乐有限公司违规堆放 77 个液化二氧化碳气瓶，无通风装置和氧气浓度监测装置	娱乐/危化品	商务文旅局/应急局
21	重庆市	沙坪坝区	升伟建材家具城防火卷帘门长期断电失效，挡烟垂壁损坏；疏散指示标识指错方向指向地下车库；安全出口标识被拆除出口被商户侵占改成展示区	消防	消防救援大队
22	重庆市	永川区	诚兴建材有限公司露天矿山违规采用一面墙式开采，形成高约 32 米坡度 60 度以上的高陡边坡，严重超出国家安全限值，多处滑坡迹象，距边坡 34 米即有民房	矿山	应急局
23	重庆市	沙坪坝区	大川建材城防火门闭门器被擅自拆除导致无法自行关闭，商户私自装修将防火卷帘门包进墙里无法下放，防火分区彻底失效	商品交易市场/消防	商务文旅局/市场监管局/消防救援大队
24	重庆市	巴南区	世贸小学消防水泵房堆满杂物，配电柜弹出火花短路，消防设施无维保	教育/消防	教育体育局/消防救援大队
25	重庆市	巴南区	四方新材股份有限公司有限空间作业票作业人员与监护人员签字为同一人笔迹，气体检测仪故障	工贸	应急局/发改局/科创局/电子局
26	重庆市	万州区	沙龙片区燃气管线与雨水管距离不足 1 米（要求 ≥ 1.2 米），埋深仅 0.6 米（要求 0.8 米），未取得施工许可即开工	燃气	发改局
27	重庆市	永川区	露天矿山违规采用"一面墙"式开采，边坡落差近 30 米，多处滑坡，道路大面积开裂，民房距边坡仅 34 米	矿山	应急局
28	河北省	沧州市	部分企业配电柜相间未隔离、救生索风化严重、消防监控室位置不合理、风险辨识不全面	消防	消防救援大队

序号	省份	城市	具体安全隐患问题	提示行业领域	提示行业监管部门
29	河北省	保定市	大自然国际建材城改造项目三台塔吊未办理使用登记手续	建筑施工	公园城市局
30	山西省	临汾市	山西闽光新能源科技公司煤气净化工段一级动火作业错误辨识为二级，违规动火作业突出	危化品	应急局
31	山西省	吕梁市	沙曲一矿（煤与瓦斯突出矿井）四采区与五采区共用回风巷道 160 米，未实现分区通风，属重大事故隐患	矿山	应急局
32	山西省	太原市/临汾市	幼教场所消防隐患突出，企业动火作业管理混乱	教育/消防	教育体育局/消防救援大队
33	山西省	吕梁市	沙曲一矿(煤与瓦斯突出矿井)瓦斯断电试验不能切断控制范围内全部隔爆兼本安型电气设备电源，风门未设点检查瓦斯，防突措施设计未经企业技术负责人批准	矿山	应急局
34	山西省	吕梁市中阳县	中阳付家焉矿瓦斯断电试验时不能切断控制范围内全部电气设备电源和巷道内 2 部开关电源，瓦斯防治工作不扎实	矿山	应急局
35	山西省	吕梁市文水县	腾达物流有限公司动态监控形同虚设，3-4 月累计超速疲劳驾驶报警 463 条无任何处置记录，驾驶员档案缺失；众诚物流有限公司未制定超 8 小时驾驶管理措施，罐体多种物质标识混贴	道路交通/危化品	应急局/公园城市局
36	山西省	吕梁市文水县	西街小饭桌使用国家明令禁止的可调式调压器，燃气胶管超 2 米且有接头，安全出口紧挨开放式厨房，仅一部疏散楼梯，走道窗户加装防盗网上锁，用火就餐休息区域混杂	餐饮/燃气	市场监管局/发改局
37	山西省	吕梁市中阳县	城景西岸酒店 3 层到 4 层仅设置近乎垂直爬梯，4 层无烟感探测器和喷淋系统，消防控制室值班人员不熟悉消防处置流程	文旅/消防	商务文旅局/消防救援大队

序号	省份	城市	具体安全隐患问题	提示行业领域	提示行业监管部门
38	山西省	吕梁市中阳县	鑫源制气厂(乙炔生产)爆炸危险区内停放电动自行车，楼梯间发现丢弃烟头，气瓶暂存间安装非防爆摄像头	危化品	应急局
39	内蒙古	呼伦贝尔市海拉尔区	万家惠农贸批发市场 7 家使用过期报废灭火器、8 家消防器材不足、3 处消防栓缺消防水带、市场从未建立安全管理制度	农贸市场/消防	商务文旅局/市场监管局/消防救援大队
40	内蒙古	鄂尔多斯市	鑫海颐和院养老院中庭防火卷帘年久失修丧失联动功能，逃生通道门被锁堵，钥匙存放高度老人无法触及	养老机构/消防	社工部/消防救援大队
41	内蒙古	阿拉善盟	某职业技术学院艺术体育综合场馆建设项目消防水池未辨识为有限空间，无封闭覆盖和警示标识，属重大事故隐患	建筑施工	公园城市局
42	内蒙古	阿拉善盟	在建工地消防设施不完善、用电私拉乱接、配电箱未重复接地、楼梯护栏简易有高空坠落风险、升降机钢丝绳开裂	建筑施工	公园城市局
43	辽宁省	本溪市	辽宁恒通冶金装备制造有限公司配电柜内塞满手套、烘烤器天然气快速切断阀与低压值连锁压力值未明确	工贸	应急局/发改局/科创局/电子局
44	辽宁省	沈阳市/锦州市	沈阳洪生气体公司 GDS 系统近千条报警记录长时间未处理	危化品	应急局
45	辽宁省	锦州市	锦晖石油化工储运有限公司员工违规携带非防爆手机进入丙烯泵房等易燃易爆区域作业，安全意识淡薄	危化品	应急局
46	吉林省	延边州延吉市	商铺违规销售无追溯信息瓶装液化气，多家餐饮使用国家明令淘汰的可调式调压器；供气站法兰底部泄漏	餐饮/燃气	市场监管局/发改局
47	吉林省	四平市梨树县	高层住宅消防栓被上锁，消防控制室仅 1 人值班且未持证，消防设施缺失不能正常使用	物业管理/消防	公园城市局/消防救援大队

序号	省份	城市	具体安全隐患问题	提示行业领域	提示行业监管部门
48	吉林省	四平市铁东区	自建房改建养老机构未批先建，安全出口被地钉封住，扩建房屋连接节点松动变形、材质缺陷	养老机构/消防	社工部/消防救援大队
49	吉林省	四平市	矿山未按规程在马头门设置人行绕道，一氧化碳传感器报警最大值长期为同一数值未修复	矿山	应急局
50	吉林省	四平市/延吉市	粮食仓储企业粮食筒仓出粮装车工作塔内未使用防爆电气设备，粉尘爆炸危险场所未设安全警示标识	粮食存储	发改局
51	黑龙江省	双鸭山市	集星养老服务中心失能老人区域无防毒面具，消防水泵控制柜未处于自动状态	养老机构/消防	消防救援大队
52	黑龙江省	牡丹江市	圣林老年休养中心喷淋系统一层管道阀门被关闭导致灭火功能失效数月，建筑实际 7 层但消防验收仅 6 层	养老机构/消防	社工部/消防救援大队
53	黑龙江省	牡丹江市	某展览馆消防系统停用、安全出口上锁但仍对外开放，喷淋系统和消火栓系统处于停用状态	会展博览/消防	商务文旅局/消防救援大队
54	黑龙江省	双鸭山市	某妇幼保健院疏散指示标志破损不亮，楼梯间和过道违规堆放可燃物品	卫生/消防	卫健局/消防救援大队
55	黑龙江省	鸡西市	恒山粮库防雷装置接地检测超期 3 年，配电箱接线端子单侧压接 3 根电线，氧含量检测仪故障无法使用	粮食存储	发改局
56	黑龙江省	哈尔滨市	呼兰区第六中学等多所学校学生宿舍未按规范安装独立式感烟火灾探测器	教育/消防	教育体育局/消防救援大队
57	黑龙江省	哈尔滨市	银河欢乐世界特种设备"日管控、周排查、月调度"机制流于形式，用万用表替代绝缘电阻测试仪	文旅/特种设备	商务文旅局/市场监管局

序号	省份	城市	具体安全隐患问题	提示行业领域	提示行业监管部门
58	黑龙江省	鸡西市	鸿祥康复护理中心居室彼此串联未设防火分隔，电气线路私拉乱接，上下铺堆满易燃品，居住大量失能半失能老人，火灾风险突出	养老机构/消防	社工部/消防救援大队
59	上海市	黄浦区	外马路 348 号施工项目脚手架连墙件整层缺失，悬挑脚手架未编制专项施工方案，汽车吊作业现场无隔离警戒	建筑施工	公园城市局
60	上海市	浦东新区	上海佳爵机械有限公司消防车道被占用、厂房内设宿舍违规住人、半数以上应急照明和疏散标志损坏，构成重大火灾隐患	工贸/消防	应急局/发改局/科创局/电子局/消防救援大队
61	上海市	嘉定区/闵行区	多家物流公司无危险货物运输资质却从事危险货物运输，车辆保险与检验过期仍在运营	交通运输/危化品	公园城市局/应急局
62	上海市	闵行区	轨道交通 23 号线市政配套工程未取得施工许可擅自施工，基坑边坡出现局部垮塌，项目经理和安全员连续一周脱岗	建筑施工	公园城市局
63	上海市	沪宁不锈钢产业园	3 部电梯检验不合格仍"带病运行"，叉车多数未张贴检验合格标识，管理方无制度无台账无预案	特种设备	市场监管局
64	江苏省	镇江市	万隆化学有限公司 29 号氯化反应釜温度控制回路未投入自动控制，氯化工艺全流程自动化改造不彻底	医药/危化品	生物局/应急局
65	江苏省	丹阳市	人民医院燃气锅炉房动火作业申请表 7 日申请 6 日获批，审批时间逻辑错误	卫生/特种作业	卫健局/应急局
66	江苏省	丹阳市	体育小区附近低压架空燃气管道与强电电缆并行缠绕敷设约 50 米	物业管理/燃气	公园城市局/发改局

序号	省份	城市	具体安全隐患问题	提示行业领域	提示行业监管部门
67	江苏省	苏州市	相城天虹购物中心商户可燃气体报警探头功能失效，电磁阀不能联锁切断	商务服务/燃气	商务文旅局/发改局
68	江苏省	徐州市	恩华药业车间多名工人睡岗脱岗，未经正规设计擅自搭建新产品生产线，氢气钢瓶存放处无可燃气体探测器	医药/危化品	生物局/应急局
69	江苏省	南通市	烟花爆竹市场产品口径超标达 50 多毫米，专业燃放类产品违规标注为个人燃放类	烟花爆竹	应急局
70	江苏省	南通市/徐州	南通大学附属医院消防责任人不清，海安申丞均康护理院避难间被违规改造成淋浴室	卫生/消防	卫健局/消防救援大队
71	江苏省	徐州市	恩华药业厂车间违规存放丁酮、正庚烷等危化品，均不在设计存储范围内属超品种储存；一条产品生产线未经安全设计便开展建设	医药/危化品	生物局/应急局
72	浙江省	湖州市	德通汽车维修公司特种作业人员无证上岗从事电焊与热切割作业，叉车安全带缺失，喷烤漆房未安装可燃气体报警仪	汽修服务/特种作业	公园城市局/应急局
73	浙江省	宁波市	金洋化工物流有限公司消防箱水枪底座密封垫缺失，工作人员不会正确使用消火栓，接口不配套	危化品（运输）	应急局/公园城市局
74	浙江省	宁波市	吉尼斯大浴场火灾报警控制器处于关机状态无法启动，仅 1 人 24 小时值班且未持证	娱乐业/消防	商务文旅局/消防救援大队
75	浙江省	宁波市镇海区	金生怡养院双电源自动转换开关维保人员不具备操作资质，养老机构被判定存在重大事故隐患	养老机构/消防	社工部/消防救援大队
76	浙江省	嘉兴市海盐县	养老服务中心消防设施检测报告"检测人"栏空白，消防泵应急启动柜无法确保 5 分钟内启动	养老机构/消防	社工部/消防救援大队

序号	省份	城市	具体安全隐患问题	提示行业领域	提示行业监管部门
77	浙江省	嘉兴市平湖市	第一人民医院三期工程塔吊吊臂可无限制从 10 千伏电线上空越过，不符合最小安全距离，属重大事故隐患	建筑施工	公园城市局
78	浙江省	嘉兴市	公交公司配电室窗户敞开、干枯落叶堆积、泡沫夹芯板覆盖电缆沟，灭火器检查记录停于 2024 年 11 月	消防	公园城市局/消防救援大队
79	浙江省	嘉兴市海盐县	天星商业广场悬挑架超出规范未设双钢拉杆，单次悬挑高度 29.6 米未组织专家论证专项方案	建筑施工	商务文旅局/公园城市局
80	浙江省	宁波市/嘉兴市	47 家危化品与燃气企业发现近百项隐患：可燃气体报警未分级管理、紧急切断阀未纳入特种设备管理	危化品/燃气	应急局/发改局
81	安徽省	合肥市	安徽贯华化工新材料有限公司在没有任何安全措施情况下于装车鹤管旁进行甲醛原料兑水作业	危化品	应急局
82	安徽省	合肥市	贯华化工甲醇罐区防火堤内路灯及监控探头为非防爆电器	危化品	应急局
83	安徽省	合肥市	森林瑞化工和中聚和成电子材料公司均未建立双重供电电源（涉及重大危险源）	危化品	应急局
84	安徽省	宿州市	腾瑞旅游有限公司动态监控人员未经专职任命和培训考核，驾驶员吸烟、疲劳驾驶等行为未被有效监控	文旅/交通运输	商务文旅局/公园城市局
85	安徽省	合肥市肥东县	杨塘液化气站电线随意拉拽穿过钢瓶存放区域，未按新标准加装全站紧急停车切断系统	燃气	发改局
86	安徽省	芜湖市	湾沚瑞诚混凝土公司作业人员违反有限空间作业安全规定，未清空罐内减水剂未通风检测即进入作业，致 4 死 1 伤	工贸	应急局/发改局/科创局/电子局

序号	省份	城市	具体安全隐患问题	提示行业领域	提示行业监管部门
87	福建省	福州市鼓楼区	榕圣建设发展有限公司工地围挡损坏墙体开裂、基坑局部泡水、悬挑外架最底层未硬质封闭、电梯井临边防护缺失	建筑施工	公园城市局
88	福建省	福州市	福建省二建脚手架作业层边缘与结构外表面距离大于 150mm 未采取防护，存在重大事故隐患	建筑施工	公园城市局
89	福建省	龙岩市	多家餐饮商户燃气灶未安装熄火保护装置，新购灶具同样不合格	餐饮/燃气	市场监管局/发改局
90	福建省	福州市	液化气灌装站生产区与生活区违规连通，门卫室中控室直接设在生产区内，人体静电释放柱完全失效	燃气	发改局
91	福建省	南平市邵武市	正瑞三新生物科技有限公司办公室爆炸冲击波压力值 19.3kpa，但办公室为普通板房无法满足抗爆需求	医药/危化品	生物局/应急局
92	福建省	福州市	铁路隧道施工现场作业面未就近设置应急电话，已找到的应急电话无法接通	建筑施工（铁路）	公园城市局
93	福建省	泉州市	西湖公园峰晟 16 号游船气罐从横卧式私自改为站立式，被责令停运后仍偷偷载客；救生圈龟裂、信号灯故障、灭火器缺失、锚设备配备不到位、客舱座椅与图纸不符	文旅/交通运输	商务文旅局/公园城市局
94	江西省	上饶市	前山实业有限公司多业态混合经营场所多个经营性场所仅设 1 个安全出口，未设火灾自动报警系统	消防	消防救援大队
95	江西省	宜春市高安市	村前水厂三期扩建工程有限空间作业未执行"先通风、再检测、后作业"程序	建筑施工/有限空间	公园城市局/应急局

序号	省份	城市	具体安全隐患问题	提示行业领域	提示行业监管部门
96	江西省	景德镇市乐平市	智成危货运输有限公司多部车辆长期"三超一疲劳", 企业未及时纠正和严肃处罚	道路交通	公园城市局/交警六分局
97	江西省	吉安市青原区	茶家山采石场矿区运输道路擅自改道后坡度过陡, 超过设计坡度 10%	矿山	应急局
98	江西省	吉安市/景德镇	吉安长田学校和乐平市第三中学学生宿舍外窗设置铁栅栏且从内部无法开启	消防/教育	教育体育局/消防救援大队
99	江西省	九江市	大众燃气有限公司安全管理制度形同虚设, 危险源分布图标注竟其他公司名称	燃气	发改局
100	江西省	九江市	九江欧诺家居有限公司车间积尘最厚 4 厘米, 未制定粉尘清扫制度, 使用非防爆电气设备	工贸(粉尘涉爆)	应急局/发改局/科创局/电子局
101	江西省	抚州市东乡区	小天鹅金迪商厦小区火灾自动报警系统主机瘫痪无法启动运行	物业管理/消防	公园城市局/消防救援大队
102	江西省	新余市	新洋丰肥业有限公司动火作业制度存在严重缺陷, 两份已审批动火作业票现场不具备动火条件	工贸	应急局/发改局/科创局/电子局
103	山东省	济南市天桥区	春风雅苑小区消防控制室无操作员, 报警控制器大量故障信息, 消防水池液位为零, 消防水泵控制柜处于手动状态	物业管理/消防	公园城市局/消防救援大队
104	山东省	枣庄市滕州市	观澜一品项目地下车库 220 伏电缆浸泡在水中, 一配电箱一开关连接多条线路	建筑施工	公园城市局
105	山东省	枣庄市山亭区	山通运输有限公司 2023 年以来发生 4 起事故致 2 死 4 伤, 驾驶员违章率接近 48.8%	交通运输	公园城市局/交警六分局

序号	省份	城市	具体安全隐患问题	提示行业领域	提示行业监管部门
106	山东省	青岛市李沧区	同源丰燃气有限公司液化气充装站使用甲烷检测报警器（应检测丙烷丁烷），属"站中站"，安全距离不足	燃气	发改局
107	山东省	潍坊市	晨旭生物科技有限公司氯化釜进出料管道均为手动阀，DCS 操作界面过于简单，氯气吸收装置仅设 1 台循环泵	医药/危化品	生物局/应急局
108	山东省	威海市	文登区颐乐养老院消防控制室值班人员与持证人员不一致，未保证 2 人持证上岗	养老机构/消防	社工部/消防救援大队
109	山东省	威海市	德宇冷链物流有限公司冷库隔热材料未做不燃性保护层，消火栓不能出水，消防水泵房仅能单人爬梯进出	交通运输/消防	公园城市局/消防救援大队
110	河南省	信阳市	融森燃气有限公司液化石油气钢瓶堆叠 7 层，可燃气体报警器探头被塑料袋裹住失去防爆功能	燃气	发改局
111	河南省	信阳市	丰源米业有限公司稻壳车间未使用粉尘防爆型电气设备，部分部位粉尘厚达 15 厘米	工贸（粉尘涉爆）	应急局/发改局/科创局/电子局
112	河南省	信阳市	西亚城大型商业综合体未按设计图纸设置地面疏散指示和应急疏散指示系统	商务服务/消防	商务文旅局/消防救援大队
113	河南省	开封市	信宇食品有限公司全封闭车间内燃气调压器超压放散口直接暴露在空气中	工贸	应急局/发改局/科创局/电子局
114	河南省	开封市	金利源农产品有限公司粉尘爆炸危险区域 20 区使用普通电源开关和照明灯，未按防爆要求穿管密封	工贸（粉尘涉爆）	应急局/发改局/科创局/电子局
115	河南省	焦作市	普罗旺世二期项目模板支撑体系钢管立杆基础直接支承在松软基坑边坡土体上，部分立杆弯曲变形	建筑施工	公园城市局

序号	省份	城市	具体安全隐患问题	提示行业领域	提示行业监管部门
116	河南省	新乡市	豫新发电有限责任公司煤场地坑积煤积灰严重，一级防火区控制室内摆放筒易床和烟头	能源	发改局
117	湖北省	荆州市江陵县	白柳泵站建筑工地脚手架管壁 2.5mm（方案要求 3.2mm）、步距 1.8m（方案要求 1.5m），塔吊被土掩埋数月	建筑施工（水利）	生态环境城管局
118	广东省	广州市黄埔区	鱼珠湾水闸建设工程模板支撑体系未按专项方案施工擅自改用钢筋焊接桁架，深基坑 10 米未采取支护	建筑施工（水利）	生态环境城管局
119	广东省	中山市	中区幼儿园窗户全被铁栅栏封死，消防栓打开后无水，疏散通道一楼出口为厨房	教育/消防	教育体育局/消防救援大队
120	广东省	肇庆市	澳乐幼儿园窗户被铁栅栏封死，建行肇庆分行原有消防设施处于故障停用状态	教育/消防	教育体育局/消防救援大队
121	广东省	广州市荔湾区	育星和平幼儿园四层教室虽贴封条但仍在使⽤，重大事故隐患	教育/消防	教育体育局/消防救援大队
122	广东省	深圳市罗湖区	翠园实验学校有限空间未设安全警示标识和物理隔离，校方不清楚有限空间数量	教育/有限空间	教育体育局/应急局
123	广东省	广州市	金茆游乐场、广祥游乐园安全管理人员对特种设备重大事故隐患判定准则答非所问，未制定应急预案	文旅/特种设备	商务文旅局/市场监管局
124	湖南省	常德市	妙音花炮集团有限公司 11 号库房实际存储药量达核定药量的 2.39 倍，严重超量存储；烟花爆竹风险监测预警系统形同虚设，未对违规操作发出预警	烟花爆竹	应急局
125	湖南省	常德市桃花源旅游区	5A 级景区 24 座旋转飞椅虚标运行参数逃避特种设备监管，实际运行速度约 5 米/秒远超 2 米/秒监管阈值，控制柜内藏变频调速装置	文旅/特种设备	商务文旅局/市场监管局

序号	省份	城市	具体安全隐患问题	提示行业领域	提示行业监管部门
126	湖南省	株洲市	山河星航实业喷漆作业区多处烤灯盖有灼烫痕迹，烤灯接线未设防爆接线盒、线缆未采用防爆穿线管，存在燃爆风险	工贸	应急局/发改局/科创局/电子局
127	湖南省	衡阳市	雨污分流改造工程有限空间作业未设警示标志，作业许可"今日签明日字"审批造假，多人签名笔迹雷同疑似代签	建筑施工（水务）	生态环境城管局
128	湖南省	衡阳市	老城区雨污分流改造工程安全管理全面失守：项目经理提前两日签署空白作业许可证，5 名安全责任人中 4 人签名笔迹高度雷同，气体检测记录滞后于作业开始时间一小时	建筑施工	公园城市局
129	广西壮族自治区	梧州市	新建楼盘工地塔吊距周边建筑物仅 18 米（要求≥58 米），基坑未按设计做支护	建筑施工	公园城市局
130	广西壮族自治区	梧州市	卫生院未经消防验收投入使用，二楼餐厅厨房同层设配电室，大门安全出口宽度减少一半	卫生/消防	卫健局/消防救援大队
131	广西壮族自治区	梧州市	陶瓷企业员工在煤炭传送带运行中弯腰清扫，属违章作业	工贸	应急局/发改局/科创局/电子局
132	广西壮族自治区	南宁市	邕江水上休闲运动无序发展，影响人身安全和通航安全	体育/码头游乐场所	教育体育局/公园城市局
133	海南省	儋州市	校外托管机构违规使用电动三轮车搭载 10 多名学生，校车核载 19 人实载 26 人超员 36.8%	教育/道路交通	教育体育局/交警六分局
134	海南省	儋州市	托管中心宿舍窗户设铁栅栏影响逃生，未设火灾报警系统，灭火器不足，1 间房 13 张床住 26 人	教育/消防	教育体育局/消防救援大队

序号	省份	城市	具体安全隐患问题	提示行业领域	提示行业监管部门
135	海南省	乐东县	金鸡岭气站工作人员在站内吸烟，售卖已禁止的 50 公斤双阀"气液两相"瓶，存在非法经营"黑气"	燃气	发改局
136	海南省	海口市	南北通物流园汽配仓库违规混存近 80 箱约 780 公斤易燃品(阻风门、化油器清洗剂)，未单独分区存放；仓库无逃生设施、消防通道、消防设施，通风不良	交通运输/消防	消防救援大队
137	海南省	海口市	海南石华运输服务有限公司危化品车辆纸质维修台账与车联网系统记录多处不符涉嫌记录作假，维修保养记录涉嫌随意填写，车辆带病运行	交通运输/危化	公园城市局/应急局
138	海南省	儋州市	某酒店消防控制室值班员无职业资格证书上岗，多个常闭式防火门损坏，部分楼层逃生标识被油漆覆盖，客房门内无逃生路线图	文旅/消防	商务文旅局/消防救援大队
139	海南省	儋州市	某五层足浴店顶楼违规设置员工宿舍，仅一部疏散楼梯(重大事故隐患)，窗口被铁栅栏封死影响逃生，电器线路私拉乱接，经营与住宿区域未防火分隔	娱乐/消防	商务文旅局/消防救援大队
140	贵州省	黔西南州兴仁市	兴隆煤矿永久避难硐室无饮用水，隔绝式自救器数量不够	矿山	应急局
141	贵州省	毕节市	鹰派教育学校消防水位显示器显示给水不足	教育/消防	教育体育局/消防救援大队
142	贵州省	毕节市威宁县	飞龙阳光城小区 8 台电梯未经监督检验即违法使用近两年	物业管理/特种设备	公园城市局/市场监管局
143	贵州省	黔南州福泉市	百御新天地项目两台塔吊主臂旋转半径重叠存在相撞风险，水平回转限位制动装置失效，检测报告和维保记录却填写合格与现场严重不符	建筑施工	公园城市局

序号	省份	城市	具体安全隐患问题	提示行业领域	提示行业监管部门
144	云南省	曲靖市会泽县	废弃采石场"一面墙式开采"高陡边坡随时有垮塌风险，山脚下仍有工人和加工厂	矿山	应急局
145	云南省	曲靖市/文山州	永维公司 LPG 卸车区静电接地报警器失效；多福燃气卸车区未设紧急切断装置；鑫鑫实业报警器选型错误 3 年未发现	燃气	发改局
146	云南省	曲靖市	多福燃气、陆良鑫鑫入户安检造假，送气工用三轮车照片冒充软管检查照片	燃气	发改局
147	云南省	文山州	和谐世界城 2 栋消防水泵电闸被拉下整栋大楼消防系统瘫痪，酒店两次消防检查未通过仍违法营业	物业管理/消防	公园城市局/消防救援大队
148	云南省	文山市	和谐世界城高层建筑内有医院酒店餐饮等 40 多个经营主体，消防控制室断电且无人值守，消火栓无水，疏散通道堵塞，消防系统整体瘫痪	物业管理/消防	公园城市局/消防救援大队
149	西藏自治区	昌都市	康巴运业客运车辆在下置行李舱非法加装 300L 油箱，5 辆客车前挡风玻璃破裂未更换	交通运输	公园城市局
150	西藏自治区	拉萨市	兴景液化气站生产区与辅助区未分区布置，储罐超限报警装置量程设定为"0"，进液管道未安装紧急切断阀	燃气	发改局
151	西藏自治区	林芝市	金属加工区运营近十年无消防系统，多名焊工无证上岗，电缆老化大量使用三相电	工贸/消防	应急局/发改局/科创局/电子局/消防救援大队
152	西藏自治区	林芝市	第二高级中学食堂燃气管道穿墙用可燃材料封堵，可燃气体探测器自 2022 年安装后从未计量标定	教育/燃气	教育体育局/发改局

序号	省份	城市	具体安全隐患问题	提示行业领域	提示行业监管部门
153	西藏自治区	林芝市	广东实验小学 50 公斤报废气瓶仍放操作现场有泄漏风险，埋地燃气管线穿越污水沟未防腐，报警器装了两三年未通电	教育/燃气	教育体育局/发改局
154	陕西省	安康市汉滨区	福如东海老年公寓无自动喷淋灭火系统，5 楼疏散楼梯设栅栏上锁，无消防水池和水泵	养老机构/消防	社工部/消防救援大队
155	陕西省	安康市汉阴县	公园里住宅工程项目油漆稀料库混存杂物及易燃品，一级配电柜操作环境潮湿绝缘橡胶浸水	建筑施工	公园城市局
156	陕西省	咸阳市	绿邦精细化工有限公司危化储罐区不足 3 米处私搭休息室，高处刷漆作业未系安全带无监护无作业票	危化品	应急局
157	陕西省	彬州市	世纪城小区火灾自动报警系统和电气火灾监控系统长期"故障"，持证值班人员仅 1 人	物业管理/消防	公园城市局/消防救援大队
158	陕西省	彬州市	水帘洞煤矿矿工使用自救器不熟练、佩戴不规范，有的自救器气囊破损漏气	矿山	应急局
159	陕西省	商洛市洛南县	金贵矿业葫芦岛金矿巷道岩体破碎未采取有效支护，均为裸巷不符合安全设施设计	矿山	应急局
160	陕西省	商洛市丹凤县	丹凤酒店建设项目脚手架基础多处沉降导致部分立杆悬空，扣件损坏脱落，属重大事故隐患	建筑施工	公园城市局
161	陕西省	陕西服装工程学院	楼顶安全出口被铁链锁住，多场所常闭式防火门敞开或被杂物阻挡	消防	消防救援大队
162	陕西省	渭南市蒲城县	吾福花炮制造有限公司 1.1 级最高危险级别生产区防爆挡墙施工偷工减料，应钢筋混凝土整体现浇却内部全部空心，结构承载力严重不足，一旦爆炸将	烟花爆竹	应急局

序号	省份	城市	具体安全隐患问题	提示行业领域	提示行业监管部门
			引发殉爆		
163	甘肃省	张掖市	中油燃气 CNG 供气母站加臭装置未投入运行，工作人员未穿防静电服未戴安全帽违章操作	燃气	发改局
164	甘肃省	甘南州合作市	优点液化气站泵房设备漏气超出检测仪上限，安全总监对液化气爆炸极限给出错误答案	燃气	发改局
165	甘肃省	甘南州合作市	夜市摊点违规在液化气瓶上安装"三通"同时给两个炉灶供气	城市管理/燃气	生态环境城管局/ 发改局
166	甘肃省	临夏州	回香斋食品公司安全管理制度中出现"混凝土供应目标"，与企业主业无关；冷库门口未设呼唤按钮	工贸	应急局/发改局/科创 局/电子局
167	甘肃省	临夏州	古河州酒业灌装车间和酒库未设置固定式乙醇蒸气浓度监测报警装置，已安装探头位置过高接近房顶	工贸/食品	应急局/发改局/科创 局/电子局/市场监管 局
168	青海省	西宁市湟中区	湟中县石灰岩矿西采区超挖坡底，工作台阶坡面角达 80 度以上（设计要求 75 度）	矿山	应急局
169	青海省	海南州	多隆沟砂料厂未采用自上而下开采顺序，出现近乎垂直"一面墙"边坡，排土场边坡滑移多处裂缝	矿山	应急局
170	青海省	西宁市/海南州	多家燃气企业防爆接线箱冗余端口使用塑料格兰头封堵，紧急切断阀使用塑料波纹穿线管	燃气	发改局

序号	省份	城市	具体安全隐患问题	提示行业领域	提示行业监管部门
171	青海省	共和县	中学改扩建项目和周转宿舍建设项目有限空间入口未上锁管理	建筑施工	公园城市局/教育体育局
172	青海省	西宁市	公交集团湟源分公司法定代表人变更 8 个月未取得安全管理负责人证书	公园城市局	公园城市局/应急局
173	宁夏	银川市灵武市	国际汽配城市政给水管竖井有限空间作业，2 名工人无防护措施入井施工，无审批无监护	建筑施工	公园城市局
174	宁夏	银川市	欣启航汽车运输服务有限公司危货车辆单日超速 80 余条未处罚，伪造罚款收据，10 月超速报警达 119196 条	道路交通（危化品运输）	公园城市局
175	宁夏	中卫市	银丰米业有限公司大米磨糠车间使用非防爆电机，地面设备上积尘达 5 毫米	工贸（粉尘涉爆）	应急局/发改局/科创局/电子局
176	新疆	乌鲁木齐市	郁香园项目吊车副吊钩固定卡扣螺母松动，钢丝绳散股，起升高度限位器缺失，脚手架基础多处悬空下沉	建筑施工	公园城市局
177	新疆	乌鲁木齐市	金茂城市花园小区多处消防设施故障损坏，排烟风机始终无法打开，消火栓压力表读数为零，消防泵无法启动	物业管理/消防	公园城市局/消防救援大队
178	新疆	准东开发区	东方希望新能源公司一级重大危险源防爆罐区搭设钢质脚手架，动火作业票显示 7 人同时作业超制度限制 6 人	危化品	应急局
179	新疆	昌吉市	汇嘉时代购物中心餐饮店灶具不带自动熄火保护装置，软管不合规	商务服务/燃气	商务文旅局/发改局
180	新疆	哈密市	广汇环保科技受限空间作业气体检测仪查中下部未查上部，违反安全规范	危化品	应急局

序号	省份	城市	具体安全隐患问题	提示行业领域	提示行业监管部门
181	新疆	哈密市	润达能源开发有限公司粉尘防爆区域给员工佩戴气体防爆型人员定位卡，不满足粉尘防爆要求，单日报警 2851 次	能源	发改局
182	新疆生产建设兵团	阿拉尔市	天山雪米阿拉尔米业和新农甘草公司均未采取粉尘爆炸防控措施	工贸（粉尘涉爆）	应急局/发改局/科创局/电子局
183	新疆生产建设兵团	阿拉尔市	西部合盛硅材料公司 2 套硅粉尘除尘器系统采用铝板作为泄爆装置无效，属重大事故隐患	工贸（粉尘涉爆）	应急局/发改局/科创局/电子局
184	新疆生产建设兵团	塔里木	塔里木职业技术学院消防控制室仅 1 人值班不会操作射流装置，消火栓泵等消防设施均处于手动状态	教育/消防	教育体育局/消防救援大队
185	新疆生产建设兵团	石河子市	康怡养老服务中心消火栓泵和喷淋泵控制柜处于手动状态，三层疏散通道采用可燃塑料绿植装饰	养老机构/消防	社工部/消防救援大队
186	新疆生产建设兵团	阿拉尔市	大漠天然气加气站把非防爆型电气设备计量间和阴极保护室设置在工艺生产区内	燃气	发改局
187	新疆生产建设兵团	石河子市	新跃华液化公司待检钢瓶存放区未设置可燃气体报警装置，属重大事故隐患	燃气	发改局
188	新疆生产建设兵团	吐鲁番市	苏贝西沙疗养康养度假酒店项目 30 栋建筑外脚手架基础夯实不到位、首层连墙件整层缺失，架体松垮整体失稳坍塌风险突出	建筑施工	公园城市局
189	新疆生产建设兵团	吐鲁番市高昌区	棚户区改造圣源名都建设项目卸料平台未验收即投入使用，未排查钢丝绳拉结型钢主梁等关键结构缺陷，存在平台倾覆垮塌风险	建筑施工	公园城市局
190	新疆生产建设兵团	石河子市	下野地镇某练歌房位于酒店地下一层，未与地上酒店超市进行防火分隔，内部功能分区混乱，顶棚采用可燃 PVC 材料装修，耐火等级严重不达标	娱乐/消防	商务文旅局/消防救援大队

序号	省份	城市	具体安全隐患问题	提示行业领域	提示行业监管部门
191	新疆生产建设兵团	乌鲁木齐市	郁香园项目 2 号楼脚手架基础多处悬空明显下沉，整体垂直度严重偏差，架体失稳风险突出，现场管理人员未尽履职责	建筑施工	公园城市局